

Olsztyn 23.03.2020 r.

I
24.03.2020

Dotyczy:

Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działach nr 18 i 2 w obr. 28

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2020 r. wyjaśniam, że kosztorysy stanowiące załączniki do częściowego protokołu konieczności nr 3 zostały zweryfikowane prawidłowo i zgodnie z umową nr 192/08/2019/20011/02 z dnia 13.08.2019 r.

Umowa wskazuje, że podstawą określenia nakładów rzeczowych są normy zawarte w odpowiednich pozycjach Katalogów Nakładów Rzeczowych. Dokonywanie zmian nakładów rzeczowych wskazanych w podstawach wyceny zawartych w KNR jest niedopuszczalne. Tymczasem w poszczególnych kosztorysach takie zmiany zostały wprowadzone, co zostało zasadnie skorygowane. Ponadto w kosztorysach zastosowano zawyżone ceny materiałów i sprzętu, które zostały skorygowane do cen rynkowych publikowanych w Wydawnictwie SEKOCENBUD.

W przedmiotowym piśmie zostały zgłoszone zastrzeżenia bez zachowania numeracji pozycji zawartych w protokole, co uniemożliwia przyporządkowanie uwag do pozycji protokołu oraz poszczególnych kosztorysów. To z kolei uniemożliwia bardziej szczegółowe odniesienie się do poszczególnych zarzutów.

Dalsza ewentualna polemika będzie możliwa po zgłoszeniu uwag do poszczególnych kosztorysów a nie do protokołu, który stanowi tylko tabelaryczne zestawienie wyliczenia wartości wykonanych robót.

Z poważaniem

Do wiadomości:

- Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Inwestycji Miejskich