

2019 -07- 03

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Olsztynie
ul. Żołnierska 13A
10-558 Olsztyn

Nr:
Katarzyna Świdarska

HK.4022.12.4.2019

Ocena bieżąca jakości wody w kąpielisku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie działając zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i art. 344 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) w oparciu o § 4 i załącznik nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255)

- na podstawie sprawozdania z badania wody Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Olsztynie nr LBŚiZ-OBW/1060z/2019 z dnia 24.06.2019 r.
- z badania jakości wody pobranej dnia 19.06.2019 r. przez pracownika OSiR w Olsztynie
- z kąpieliska nad jeziorem Skanda, ul. Plażowa w Olsztynie
- kod próbki: 1060z

stwierdza przydatność wody do kąpeli

Uzasadnienie

Woda w próbce oznaczonej kodem 1060z w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i wizualnej oceny odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli

Otrzymują:

1. adresat
2. Urząd Miasta Olsztyna, pl. Jana Pawła II, 11-101 Olsztyn
3. a/a

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Olsztynie
Kierownik Sekcji Higieny Kąpielisk
mgr inż. M. Krawiec