

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Fundacja Mędrkowie, ul. Puszczyńska 16
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

.....
.....

ARTEDES s.c. ul. Puszczyńska 16
10-295 Olkusz, ul. Puszczyńska 16
Tel: 0901 820-55-77
NIP: 739-60-50-008

DYREKTOR

Potwierdzam Montaż

Jaryńska

Potwierdzam Montaż

Mateusz Szczęśliwy

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Sklep Społem PS ul. Morwowa 1
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany **zgodnie** z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

12.01.18

[Signature]

Powześciu a Spółdzielni Spożywców w Olsztynie
10-576 Olsztyn, Al. Niezłaska J. Piłsudskiego 278
SKLEP OGÓLNOSPÓŻYWCZY Nr 19
10-337 Olsztyn, ul. Morwowa 12

Potwierdzam Montaż

[Signature]

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: *szkoła Podstawowa nr 15 ul. Kętrzyńskiego 10*
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. *12.01.2018* i zakończono dn. *12.01.2018*
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany **zgodnie z zamówieniem**.
7. Uwagi Odbiorcy:

szkoła PODSTAWOWA Nr 15
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego
ul. Kętrzyńskiego 10
10-507 OLSZTYN
NIP 739-11-91 682; Regon 009716394

Potwierdzam Montaż

Krzysztof...
Dyrektor Szkoły

Potwierdzam Montaż

Marek...

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: OTBS ul. Żłota 11
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Mieczysław Remiszewski
Potwierdzam Montaż

Potwierdzam Montaż
Mateusz Szewczyk

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: zespół szkół nr 101 ul. Mroza 15
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

SPÓŁECZNY ZESPÓŁ
PRZEDSZKOLA SZKOLNY 101
W OLSZTYNIE
ul. Mroza 15, 01-600 Olsztyn 25
tel. 22 62 23 72 20
NIP 142 44 65 5000 308367031

Potwierdzam Montaż

Michał Sosnański

Potwierdzam Montaż

Mateusz Sosnański

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 11.01.2018

1. Odbiorca: S. P. nr. 29 ul. Waszkiewiczów 44
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 11.01.2018 i zakończono dn. 11.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

Potwierdzam Montaż

Maciej Szewczyk

Katarzyna
Katarzyna

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: OSiR ul. Marconińska 1
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

.....
.....

Potwierdzam Montaż

Szczerba

Potwierdzam Montaż

Mateusz Senczyk

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Predsiębiorstwo Miejskie nr 5, ul. Maczka 11
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018.
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany **zgodnie** z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż
WICEDYREKTOR

Siemirucha Kępczyk

Potwierdzam Montaż

Mateusz Sawcuk

1/1

1/1

1/1

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Przedsiębiorstwo Higiena nr 29 ul. Haleskiego 2A
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

Potwierdzam Montaż

Mateusz Szewczyk

Wojciech Szymański

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Przedszkole Miejskie nr 9 ul. Panaśa 12
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9
10-689 OLSZTYN, ul. Panaśa 12
tel. 089 541 92 14
NIP 739-30-76-876. REG. 001399004

DYREKTOR

Ejsymont
mgr Stanisława Ejsymont

Potwierdzam Montaż

Mateusz Sosnowski

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2019

1. Odbiorca: Przedszkole Miejskie Nr 31 ul. Wankowicza 4
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2019 i zakończono dn. 12.01.2019
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

B. Kwasnik-Nekone

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE Nr 31
10-684 OLSZTYN
ul. M. Wankowicza 4

Potwierdzam Montaż

Mateusz Sędek

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Gdyska 17
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany **zgodnie** z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
ul. Gdyska 17, 31-548 Kraków
Kontakt: 71 342 12 12

Potwierdzam Montaż

Matteo Szaryk

PROTOKÓŁ POTWIERDZENIA MONTAŻU

Z dnia 12.01.2018

1. Odbiorca: Przedsiębiorstwo M. i S. w. s. A. ul. Patkowskiego 17A
2. Wykonawca: AIRLY Sp. z o. o., al. Pokoju 1A, 31-548 Kraków
3. Dotyczy: Montaż sensora jakości powietrza
4. Zakres wykonanych prac:

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka miary	Ilość
1.	Sensory jakości powietrza	Szt.	1
2.	Usługa instalacji	Szt.	1

5. Prace rozpoczęto dn. 12.01.2018 i zakończono dn. 12.01.2018
6. Po dokonaniu oględzin wykonanych robót i dostarczonych urządzeń stwierdzam, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zamówieniem.
7. Uwagi Odbiorcy:

Potwierdzam Montaż

DYREKTOR PROJEKTOWANIA
M. Malina

Potwierdzam Montaż

Mateusz Szczęśliwy